

List opatření

Název opatření	Orlice, Týniště nad Orlicí - Jordán, revitalizace odstaveného ramene	ID_OP	LA110350
Typ opatření	revitalizace	ID_KO	28, 29
		ID_RVT	Pla_61

Tok	Orlice	ID_Podtyp	1, 3, 4			
Lokalizace	Jordán - Týniště	Správce t.	Pla			
ř.km Správce	27,83	28,1	UPOVR_ID	10403000	HMWB	ne
ř.km ZMVH		TOK_ID	10100144			

Popis současného stavu:

Pravostranné odstavené rameno Orlice je zanášeno sedimenty. Dochází ke změně vodního režimu. Břehové porosty mají nevhodnou druhovou skladbu (topoly, akáty) nebo úplně chybí.

Zakrytí	zčásti
Příčné objekty	ne
Opevnění břehu	ne
Opevnění dna	ne
Směrová úprava	ano

Popis navrhovaného stavu:

Cílem revitalizace je zprůtočnění odstaveného ramene a obnova břehového porostu.

Délka toku [km]	0,694
Délka RVT [km]	0,7
Plocha RVT [ha]	3
RVT koryta	ano
RVT nádrže	ne
RVT odst. ramen	ano
RVT tůňe	ne
RVT niva	ano
RVT překážky	ne

Parametry opatření

Realizovatelnost	Vypořádání pozemků	Střety v území	Techn. realiz.			
	snadné	střední	střední			
Ekonom. kalkul.	Náklady	Jednotka	Počet	Celkové náklady	Priorita	Kód
	230	m2	30000	7000000		
Druh území	CHKO	NP	MZCHÚ	NATURA		
	ne	ne	ne	ano		
	Lesnictví	Průmysl	Rekreace	Zemědělství		
	žádné	žádný	nevýznamná	částečně		

Lokalita	IN/EX/K	Lokal. IN	Lokal. EX
	ex	27,83	28,1
Zvláště chráněné druhy			

Širší vztahy	Tech. památka	Kult. památka	Archeol. lokalita	
	ne	ne	ne	
Využití toku	Plavba	PPO	Rybářství	Energie
	sportovní	nevýznamná	významné	žádné
Připravenost	Studie	Projekt	UR	SP
	ne	ne	ne	ne

Financování

Přínos OP	Popis	Přínos	Vliv na HMWB
<i>MP</i>			
<i>Ovl. průtoku</i>			
<i>Stav koryta</i>			